

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號（營建署）

聯絡人：汪德君

聯絡電話：02-87712345轉2706

電子郵件：02-87712076

傳真：02-87712709

10565

台北市松山區東興路26號9樓

受文者：中華民國土木技師公會全國聯合會

發文日期：中華民國106年2月8日

發文字號：內授營建管字第1060801615號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：為加強建築物外牆磁磚安全管理1案，請依說明辦理，請查照。

說明：

一、依據本部105年2月4日內授營建管字第1050801566號函辦理。

二、為因應中央氣象局預報寒流可能於106年2月9日後來襲，屆時將發布低溫特報。請各直轄市、縣（市）及特設主管建築機關成立巡查通報機制，並要求被列管有磁磚掉落之虞的大樓限期改善，同時在其大樓外牆設置張貼警示設施，並予適當圈圍防護，提醒用路人注意安全，儘量行走在騎樓內，避免再度發生不幸事件。

三、另為因應近來氣候劇烈變化，請以下單位配合辦理相關事項，加強建築物外牆磁磚安全管理：

（一）請針對前揭外牆磁磚剝落業經列管之案件，要求建築物所有權人或公寓大廈管理委員會再行自主檢查有無再剝落之虞，如有立即危險應即刻敲除，以維護公共安全，並依貴管外牆磁磚安全管理機制妥處。針對尚未列管之案件，以發布新聞稿等方式，要求建築物所有權人或公寓大廈管理委員會自主檢查所管建築物外牆磁磚，如有立即危險之虞，應即刻向貴管通報妥處。另請公布單一窗口及專線，俾利通報，並通知民政單位，要求鄉（鎮市區）公所配合

裝

- 訂

線

副 本： 南門新縣築公華部
會、臺金、化建師中本
公、建會彰縣築、
師會福公、義建會心
築公、師會嘉縣合中
建師會築公、蓮聯築
市築公建師會花園建
北建師市築公、全灣
新縣隆建師公會台
會、雄會苗縣築技團
師會高公、林建木財
築公、師會雲縣土、
公會築公、東國會
市築公建師會屏民合
北建師縣築公、華聯
臺建宜市築公、全
會、臺縣、竹建師公會
公會、南會新縣築公組
師會臺公、投建師師理
築公、師會南市築技管
建師會築公、義建程築
國築公建師會嘉縣工建
全築師區築公、東構（
國建師地建師會臺結署
民市築地建師會臺結署
華園建祖縣築公、國建
中桃市馬竹建師會民營

部長 葉俊榮